

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области: юридический адрес г. Томск, пр. Мира, 26

г. Томск

(место составления акта)

“ 19 ” марта 20 21 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 7

По адресу/адресам: г. Томск, ул. Киевская, 26а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Советского района

г. Томска по пожарному надзору Яковенко Евгения Васильевича № 7 от 02.03.2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 г. Томска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” 03 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы

Советского района г. Томска УНДиПР ГУ МЧС России по Томской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

«11» час. «15» мин. «02» марта 2021г. Заведующий Раткина Екатерина Федоровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Советского района г. Томска

по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Байда Екатерина Олеговна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Раткина Екатерина Федоровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

1.	Отсутствует (не обозначено знаками и окраской) эвакуационное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13130.2011	п. 37 ППР в РФ ФЗ №384-ФЗ (ч.12 ст.30) СП 1.13130.2011(п.4.3.12), СП 52.13130.2011 (п.п.1.1-1.7)
2.	Помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оснащено аварийным освещением	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, п. 12.55 НПБ 88-2001
3.	Отсутствует проект (не представлен), исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ст.83 ФЗ-123; ст. 5 17 ФЗ-384 п.54 ППР в РФ
4.	Кабельные линии СПС проложены при помощи ПВХ кабель-каналов и дюбелей, без учета технической документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316	(п. 5.18 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013; п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч.2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184).
5.	Область применения кабелей с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 кабель определяемый требованиями, для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждениях, должен иметь обозначение FRLSLTx).	(п. 5.18 СП 484.131150.2020; Таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ст. 82 № 123-ФЗ).
6.	Повсеместно допущена совместная прокладка соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п. 12.66 НПБ 88-2001
7.	Точечные дымовые пожарные извещатели в коридорах размещены без учета минимально-необходимого расстояния от плит подвесного потолка до чувствительного элемента извещателя, фактически извещатели установлены в монтажных кольцах, расположенных непосредственно в плитах подвесного потолка	п. 13.3.4, Приложение П СП 5.13130.2009
8.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено без учета электромагнитных помех вызываемых электросветильниками, а именно: горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 метров	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.19 НПБ 88-2001
9.	В местах прохождения кабельных линий системы АПС через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (электрощитовая)	(ч. 7 ст. 82 № 123-ФЗ, п. 12.57 НПБ 88-2001).
10.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия) кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок.	ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97
11.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, защищены стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал не	п. 13.14.6 СП 5.13130.2009

	выступает за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.	
12.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009
13.	Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, не все эвакуационные выходы обеспечены световыми оповещателями «ВЫХОД»	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009.
14.	Схема подключения световых оповещателей не обеспечивает автоматический контроль работоспособности соединительных линий в СОУЭ	п. 3.4 СП 3.13130.2009, п/п.12, п/п 16 п. 12.1.1 НПБ 75-98; п. 7.4.1 ГОСТ 53325-2012
15.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Не горят все световые табло «Выход»)	П. 54 ППР в РФ
16.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. Фактически световые оповещатели пожарные подключены «напрямую» к источникам бесперебойного питания	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98
17.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдены проектные решения и (или) специальные пожарные условия.	П.54 ППР в РФ
18.	При оснащении здания СОУЭ 3-го типа не обеспечено оповещения только работников учреждения, при помощи специально разработанных текстов оповещения, не содержащего слов, способных вызвать панику	П.1 табл.2 СП 3.13130.2009
19.	Для формирования команды управления на запуск СОУЭ типа в защищаемых помещениях не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов (ИПД 3.1М)	п. 14.3 СП 5.13130.2009, п. 13.3 НПБ 88-2001
20.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя (ИПД 3.1М), не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009	п. 14.1, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001
21.	Система АПС не обеспечена бесперебойным электропитанием, на время выполнения ею своих функций, не обеспечено питание электроприёмников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	п. 15.3 СП 5.13130.2009, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2013, п. 14.3 НПБ 88-2001
22.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении (см. Таблицу)	п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03
23.	Не обеспечено автоматическое открывание дверей	п.5 ч.1 ст.84 фз-123

	эвакуационных выходов, оснащенных системой СКУД	
24.	Не обеспечено автоматическое отключение системы общеобменной вентиляции при срабатывании СПС	(п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; п. 13.2 НПБ 88-2001; п. 7.7.4 СП 484.131150.2020; ч. 4 ст. 81 № 123-ФЗ).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

~~Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):~~

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юр. лица)

Прилагаемые к акту документы: предписание

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Советского района г.Томска по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Байда Екатерина Олеговна

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 21 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

МУНИЦИПАЛЬНОГО АУТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 г. Томска во исполнение распоряжения главного
(заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному
надзору № 7 от «02» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «10» февраля 2021г. по «11» ч. «00» мин. «11»
марта 2021г. проведена проверка государственным инспектором Советского района г.Томска по
пожарному надзору Байда Екатериной Олеговной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО АУТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1 г. Томска г.
Томск, ул. Киевская, 26а (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий Раткина Екатерина Федоровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отм тка (подп сь) с выпс нени (указ вает я толь о выпс нени
1.	Отсутствует (не обозначено знаками и окраской) эвакуационное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13130.2011	п. 37 ППР в РФ ФЗ №384-ФЗ (ч.12 ст.30) СП 1.13130.2011(п.4.3.12), СП 52.13130.2011 (п.п.1.1-1.7)	01.01.2022	
2.	Помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оснащено аварийным освещением	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, п. 12.55 НПБ 88-2001	01.01.2022	
3.	Отсутствует проект (не представлен), исполнительная документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ст.83 ФЗ-123; ст. 5 17 ФЗ-384 п.54 ППР в РФ	01.01.2022	
4.	Кабельные линии СПС проложены при помощи ПВХ кабель-каналов и дюбелей, без учета технической	(п. 5.18 СП 484.1311500.2020; п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013;	01.01.2022	

	документации, без подтверждения соответствия о сохранении работоспособности кабельных линий в условиях воздействия пожара в течение времени выполнения ими своих функций и полной эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с ГОСТ Р 53316	п. 13.15.7 СП 5.13130.2009; п. 6.4.1.4 СП 76.13330.2016; ч. 3 ст. 51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84, ч. 2 ст. 103, ст. 145 ФЗ-123; Глава 4 ФЗ-184).		
5.	Область применения кабелей с учетом показателей опасности и типа исполнения не соответствует требованиям (в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565-2012 кабель определяемый требованиями, для прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждениях, должен иметь обозначение FRLSLTx).	(п. 5.18 СП 484.131150.2020; Таблица 2 ГОСТ 31565-2012; п. 4.9 СП 6.13130.2013; ст. 82 № 123-ФЗ).	01.01.2022	
6.	Повсеместно допущена совместная прокладка соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе	п. 13.15.14 СП 5.13130.2009; п. 12.66 НПБ 88-2001	01.01.2022	
7.	Точечные дымовые пожарные извещатели в коридорах размещены без учета минимально-необходимого расстояния от плит подвесного потолка до чувствительного элемента извещателя, фактически извещатели установлены в монтажных кольцах, расположенных непосредственно в плитах подвесного потолка	п. 13.3.4, Приложение П СП 5.13130.2009	01.01.2022	
8.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено без учета электромагнитных помех вызываемых электросветильниками, а именно: горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 метров	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, п. 12.19 НПБ 88-2001	01.01.2022	
9.	В местах прохождения кабельных линий системы АПС через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (электрощитовая)	(ч. 7 ст. 82 № 123-ФЗ, п. 12.57 НПБ 88-2001).	01.01.2022	
10.	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (стены лестничных клеток, перегородки, межэтажные перекрытия) кабелями, не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Кабели, пересекающие строительные конструкции проложены без использования кабельных проходок.	ч. 7 ст. 82, ч. 4 ст. 137 ФЗ-123; п. 5.2.4 СП 2.13130.2012; п. 6.3.1.13, 6.4.1.25 СП 76.13330.2016; п. 15.25 СП 256.1325800.2016; п. 14.24 СП 31-110-2003; п. 7.11 СНиП 21-01-97	01.01.2022	
11.	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на стенах, защищены стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал не выступает за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.	п. 13.14.6 СП 5.13130.2009	01.01.2022	
12.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм	п. 13.14.8 СП 5.13130.2009	01.01.2022	
13.	Для обеспечения безопасной эвакуации людей не организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с	п.3 ч.2 ст.53, ч.2 ст.54, ст.84 ФЗ-123; п.5.3 СП 3.13130.2009.	01.01.2022	

	использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения), а именно, не все эвакуационные выходы обеспечены световыми оповещателями «ВЫХОД»			
14.	Схема подключения световых оповещателей не обеспечивает автоматический контроль работоспособности соединительных линий в СОУЭ	п. 3.4 СП 3.13130.2009, п/п.12, п/п 16 п. 12.1.1 НПБ 75-98; п. 7.4.1 ГОСТ 53325-2012	01.01.2022	
15.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Не горят все световые табло «Выход»)	П. 54 ППР в РФ	01.01.2022	
16.	Не обеспечен автоматический контроль линий связи системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре на обрыв и короткое замыкание, т.е. при размыкании контактов линии связи, а также при инициировании короткого замыкания на световом табло «Выход» прибор управления не информирует о нарушении целостности линии и коротком замыкании линии оповещения. Фактически световые оповещатели пожарные подключены «напрямую» к источникам бесперебойного питания	п. 13.14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4 ГОСТ Р 53325-2012; п/п 12 п. 12.1.1 НПБ 75-98	01.01.2022	
17.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не соблюдены проектные решения и (или) специальные пожарные условия.	П.54 ППР в РФ	01.01.2022	
18.	При оснащении здания СОУЭ 3-го типа не обеспечено оповещения только работников учреждения, при помощи специально разработанных текстов оповещения, не содержащего слов, способных вызвать панику	П.1 табл.2 СП 3.13130.2009	01.01.2022	
19.	Для формирования команды управления на запуск СОУЭ типа в защищаемых помещениях не обеспечено наличие не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов (ИПД 3.1М)	п. 14.3 СП 5.13130.2009, п. 13.3 НПБ 88-2001	01.01.2022	
20.	Не обеспечена достоверность сигнала о пожаре. АПС спроектирована и эксплуатируется таким образом, при котором сигнал на управление систем оповещения осуществляется при срабатывании одного неадресного пожарного извещателя (ИПД 3.1М), не удовлетворяющего параметрам Приложения Р, пункта 13.3.3 СП 5.13130.2009	п. 14.1, п. 14.3, п. 13.15.2 СП 5.13130.2009, п. 13.1 НПБ 88-2001	01.01.2022	
21.	Система АПС не обеспечена бесперебойным электропитанием, на время выполнения ею своих функций, не обеспечено питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч. плюс 1 ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.	п. 15.3 СП, 5.13130.2009, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103 № 123-ФЗ; п. 4.1 СП 6.13130.2013, п. 14.3 НПБ 88-2001	01.01.2022	
22.	Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее чем на 15 дБА выше постоянного шума в защищаемом помещении (см. Таблицу)	п. 4.8, п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009; п. 3 ч. 2 ст. 53, ч.2 ст.54, ст. 84 ФЗ-123; Таблица 1 СП 51.13330.2011; п. 3.15, п. 3.16 НПБ 104-03	01.01.2022	

23.	Не обеспечено автоматическое открывание дверей эвакуационных выходов, оснащенных системой СКУД	п.5 ч.1 ст.84 фз-123	01.01.2022
24.	Не обеспечено автоматическое отключение системы общеобменной вентиляции при срабатывании СПС	(п. 6.24 СП 7.13130.2013; п. 14.2 СП 5.13130.2009; п. 13.2 НПБ 88-2001; п. 7.7.4 СП 484.131150.2020; ч. 4 ст. 81 № 123-ФЗ).	01.01.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти, - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Томска
по пожарному надзору Байда Е.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» 03 2021г.

Предписание для исполнения получил: Заведующий Раткина Екатерина Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)

«05» 04 2021г.

Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99

